

Data	Przebieg	Opis	Uwagi
2008-01-25	194.000	wymiana rozrządu (pasek + rolki)	następny: ~265.000
2008-01-25	194.000	wymiana płynu chłodzącego (+ płukanie układu)	petrygo
2008-02-26	195.000	wymiana oleju w silniku (5W-30)	następny: ~202.000
2008-02-26	195.000	wymiana oleju w skrzyni biegów i reduktorze (5W-30)	następny: ~215.000
2008-02-26	195.000	regeneracja (czyszczenie) turbiny	
2008-03-13	196.000	wymiana oleju w mostach	
2008-04-30	198.500	wymiana turbiny na używaną	
2008-07-20	204.600	Wymiana oleju w silniku (5W-30) + filtr	Następny: ~212.500
2008-09-08	208.800	Wymiana klocków hamulcowych	Następny: ~214.000
2008-09-15	209.270	Wymiana płynu hamulcowego	
2008-10-26	211.700	Wymiana tarcz hamulcowych (przód)	
2008-11-19	212.800	Wymiana pasków klinowych	
2008-11-24	213.100	Wymiana oleju w silniku (5W30) + filtr	Następny: ~220.600
2008-12-25	214.000	Wymiana alternatora (nowy)	
2009-02-27	214.700	Serwis i nabicie klimatyzacji	
2009-02-27	214.700	Wymiana błotnika (lp), maskownicy, zderzaka (p)	stłuczka
2009-02-27	214.700	Wymiana szyby czołowej	Pęknięcie przy krawędzi
29.04.2009	219.550	Wymiana oleju w silniku (5W-30) + filtr	
29.04.2009	219.550	Wymiana oleju w skrzyni i reduktorze (5W-30)	
29.04.2009	219.550	Wymiana oleju w tylnym moście (80W-90)	
15.06.2009	224.000	Wymiana tarcz hamulcowych (tył)	
6.07.2009	225.222	Wymiana filtra powietrza	
29.08.2009	229.000	Wymiana oleju w silniku (5W-30) + filtr	
9.02.2010	239.500	Wymiana oleju w silniku (5W-30) + filtr	
24.04.2010	243.120	Wymiana filtra paliwa	
9.09.2010	251.570	Wymiana oleju w silniku (5W-30) + filtr	
9.09.2010	251.570	Wymiana oleju w skrzyni i reduktorze (5W-30)	
9.09.2010	251.570	Wymiana oleju w tylnym moście (80W-90)	
15.01.2011	259.660	Wymiana klocków przód	
15.01.2011	259.660	Wymiana klocków tył	
15.01.2011	259.660	Wymiana oleju w silniku (5W-30) + filtr	
21.05.2011	262.820	Wymiana płynu chłodzącego	
21.05.2011	262.820	Wymiana rozrządu (pasek + rolki)	
21.05.2011	262.820	Wymiana pompy wody	
21.05.2011	262.820	Wymiana klocków tył	
19.10.2011	270.150	Wymiana oleju w silniku (5W-30) + filtr	
10.04.2012	282.843	Wymiana oleju w silniku (5W-30) + filtr	
13.11.2012	283.480	Wymiana filtra powietrza	
02.02.2013	289.733	Wymiana poduszek pod budą	
22.03.2013	290.189	Wymiana przedniej belki poprzecznej ramy, montaż płyty pod wyciągarkę i uchwytów do wyszarpywania	
20.04.2013	290.541	Wymiana oleju w silniku (5W-30)	
08.07.2013	291.188	Serwis i nabicie klimatyzacji	
09.07.2013	291.249	Wymiana filtra powietrza	
23.09.2013	291.875	Wymiana przedniej lewej lampy pozycyjnej/kierunkowskazu	W kierunkowskazie odkleiła się pomarańczowa wykładzina